Kolb-Motorsport, Bachstraße 3, 97723 Hetzlos
Telefon: 09737-82 89 48 6, Fax: 09737-82 89 48 7
Internet: www.kolb-motorsport.de; eMail: info@kolb-motorsport.de

BMW M30
Zündungsumrüstkit für Verteiler mit Unterbrecherkontakt

kontaktloses Zündsystem

Austausch gegen eine moderne verschleißfreie elektronische High-Performance-Zündung mit Hallgeber

(VON AUSSEN NICHT SICHTBAR UNTER DER VERTEILERKAPPE)

BMW M30 (6-Zylinder).....149,00 €
Zündspule (wird benötigt).....119,00 €

Kolb-Motorsport, Bachstraße 3, 97723 Hetzlos
Telefon: 09737-82 89 48 6, Fax: 09737-82 89 48 7
Internet: www.kolb-motorsport.de; eMail: info@kolb-motorsport.de

kontaktloses Zündsystem Kennfeldzündung

Kennfeldzündung im Original Verteiler für BMW M30-Zylinderverteiler

Zündungsumrüstkit für Verteiler mit Unterbrecherkontakt Kennfeldzündung

Ein absolutes „MUSS“ für BMW M30-Rennmotoren

Kennfeldzündung im Original Verteiler für 6 Zylinderverteiler

(VON AUSSEN NICHT SICHTBAR UNTER DER VERTEILERKAPPE)



BMW 1800 TISA Kennfeldzündung im Original-Verteiler

BMW M30 E3/E9 (6-Zylinder) ..... ab 699,00 €
Zündspule (wird benötigt) ..... 119,00 €