

Kolb-Motorsport, Bachstraße 3, 97723 Hetzlos

Telefon: 09737-82 89 48 6, Fax: 09737-82 89 48 7

Internet: www.kolb-motorsport.de; eMail: info@kolb-motorsport.de

BMW M20 Serienmotor E30 325i



Die unten aufgeführten Preise gelten nur für Instandsetzung von instandsetzungsfähigen Motoren, die von Ihnen angeliefert wurden. Zylinderköpfe dürfen nicht gerissen sein. Kurbelwellen müssen STD-Maß haben. Tausch auf Anfrage.

Block:

- Übermaß gebohrt und gehont
- geplant
- Übermaßkolben
- Zahnriemen-Kit
- Pleuellager
- Kurbelwellenlager

Zylinderkopf:

- Kopf reinigen
- Ventilführungen erneuern
- Ventilsitze fräßen
- Ventile bearbeiten
- Ventilsitze schleifen
- Planen
- Kipphebel mit Zubehör erneuern
- Seriennockenwelle (Sportnockenwelle Aufpreis 180,00 €)
- incl. Zahnriemensatz

Motor fertig montiert ohne Aggregate5490,00 €

Motor einbaufertig vormontieren (incl. Dichtungen)295,00 €

Ein-/Ausbau.....980,00 €

Aufpreis (mit Fächerkrümmer).....40,00 €

Öl, Filter, Dichtungen, Frostschutz, usw.290,00 €

Aufpreis

Kurbelwelle schleifen/nitrieren.....690,00 €

(wenn angelieferte KW nicht einwandfrei ist)

Tauschkurbelwelle (gebraucht)90,00 €

zuzüglich:

Wasserpumpe59,90 €

Motorblock abdrücken.....60,00 €

Zylinderkopf abdrücken60,00 €

Kolb-Motorsport, Bachstraße 3, 97723 Hetzlos

Telefon: 09737-82 89 48 6, Fax: 09737-82 89 48 7

Internet: www.kolb-motorsport.de; eMail: info@kolb-motorsport.de

Zubehör/Bearbeitungen (optional)

Ansaugspinne bearbeiten.....	190,00 €
Ansaugspinne glasperlstrahlen/reinigen	90,00 €
Drosselklappe glasperlstrahlen/reinigen	40,00 €
Schwungscheibe instand setzen	299,00 €
(Reibfläche schleifen/wuchten)	

Zylinderkopf BMW M20 (NEU)

M20 2,5L (325i, nackt).....	629,00 €
-----------------------------	----------